

## УКАЗАНИЯ ДЛЯ ЭФЕКТИВНОГО УДАЛЕНИЯ НАКИПИ

- 1 - Соединить гибкие шланги на входе и выходе устройства для создания замкнутой цепи.
- 2 - Заполнить водой бак до указания MIN (минимум). Добавить в воду примерно 1/2 литра раствора по удалению накипи и проверить циркуляцию полученной жидкости (смесь воды с раствором по удалению накипи) если циркуляция жидкости достаточно свободна, то можно добавить еще 1 литр раствора по удалению накипи для ускорения процесса, в противном случае подождать когда откроется внутренний проход в змеевике, так как в присутствии неуступчевой накипи, высокая концентрация продукта может стать причиной отделения больших плотностей кальция и заблокировать проход.
- 3 - Подождать когда жидкость на выходе оборудования станет такого же цвета что и на входе, а так же без пены. В этом случае закупорка змеевика устранена. Для лучшего устранения накипи, активизировать перемещение жидкости поворачивая рычаг в противоположную позицию от той которая была в начале; поддерживая в работе насос в последующие 5-10 минут.
- 4 - В конце процесса, ослабить одно из двух соединений объединенных с устройством для того, чтобы жидкость могла стеч из змеевика в бак насоса.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: во время чистки накипи, крышка бака должна быть открыта.

- 5 - В случае образования особенно большого количества кальция в змеевике по отношению к раствору, может произойти что етот раствор, в контакте с кальцием, образует такое большое количество пены, которая создает турбулентность внутри импеллера, что может служить препятствием засасывания жидкости. Для этого мы создали противопенный продукт в наличии флаконов 1литра достаточный для 10 доз до 100сс. Каждая из доз заливается в бак в случае препятствия засасывания жидкости насосом, или в случае когда образованная пена достигает входа в баке.

**AQUAMAX**  
обработка воды

## ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ




www.udiru

Компания "ЮДИ", [www.udiru](http://www.udiru)  
официальный дилер AQUAMAX S.r.l.  
на территории РФ

**AQUAMAX**  
обработка воды

Via S.Giovanni, 95 60027 Osimo (An)

**насосы для  
устранения накипи  
модель EVOLUTION 10**



- 1) Герметическая крышка - колпачок
- 2) Монофазный двигатель 220В~
- 3) Латунная гайка 6 МА
- 4) Кольцо Seeger Ø 12 мм
- 5) Шайба PP Ø 12 мм
- 6) O.R. для чехла оси
- 7) Чехол оси
- 8) O.R. для фланцевого двигателя
- 9) Винт PP 12 МА
- 10) O.R. для винтов Ø 12 мм
- 11) Инвертор жидкости
- 12) Сетчатая трубка в PVC mt 2
- 13) Стальная фаска трубного зажима
- 14) Фаска трубного зажима PP
- 15) Труба подачи
- 16) Труба сброса
- 17) Корпус насоса с врезкой
- 18) Фаска трубного зажима в PP
- 19) Внутренняя резба
- 20) O.R. для импеллера
- 21) Импеллер
- 22) O.R. фильтровая крышка
- 23) Фильтровая крышка
- 24) Винты Ø 8 мм в PP
- 25) Крышка бака
- 26) Бак 10 л

**1** - Залить в бак воду вместе с продуктом по удалению накипи на уровень мин/макс так , чтобы корпус насоса во время работы был погружен.

**2** - Соединить гибкие шланги в устройстве для обработки.

**3** - Подсоединить штепсель в розетку (220 В).

**4** - Включить электрический выключатель, находящийся в голове двигателя .

**5** - Насос имеет подачу инвертора жидкости **POWERFLUX**, направление циркуляции жидкости зависит от вращения поручня с одной стороны или с другой (но не в центре) таким образом чистка накипи происходит с обеих сторон.

**6** - Во время работы важно оставлять открытой крышку бака для выхода кислотных испарений, которые возникают в процессе чистки. Важно контролировать, чтобы температура жидкости не превышала 50°.

**7** - Постоянно контролировать уровень пены накапливающейся внутри бака (не должна превышать максимального уровня).

**8** - Время обработки длится, пока жидкость на выходе устройства станет без пены.

**Для эффективного и продолжительного использования насоса рекомендуется в конце рабочего дня освободить полностью бак и промыть насос под циркуляцией воды.**

Насосы по удалению накипи AQUAMAX произведены по критериям абсолютного качества; использованные материалы прошли строгий контроль по качеству, прочности и продолжительности. Правильное выполнение проведенных инструкций несет за собой постоянную и качественную отдачу.